



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Pemuda No. 55 B Telp./Fax. (0321) 591539 MOJOSARI - MOJOKERTO
E-mail : uptlablنگ@gmail.com, Website : http://www.uptdlh.mojokertokab.go.id



No. Reg. Kompetensi :
00047/LPJI/LABLING-1/LRK/KLHK

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

ASLI

Nomor Seri : 149 / I / 2022

Tanggal Sampling : 25/01/22

Tanggal Penerimaan: 25/01/22

Tanggal Pengujian: 25/01/22 – 08/02/22


Identitas Customer : CV. Prima Utama
Alamat : Jl. Sundoro No. 16, Kertosari, Temanggung, Jawa Tengah
Jenis Contoh : Air Limbah Domestik
Jumlah Contoh : 3500 mL
Kondisi Contoh : Kuning Keruh
Lokasi Pengambilan Contoh : Inlet
Koordinat Pengambilan Contoh : -
Pengambilan Contoh : Diambil oleh Petugas CV. Prima Utama
Persyaratan Kesesuaian : -
Hasil Pengujian :

NO.	PARAMETER	METODE PENGUJIAN	UNIT	HASIL PENGUJIAN	PERSYARATAN
1.	pH**)	SNI 6989.11-2019	-	7,95	-
2.	Temperatur / Suhu**)	SNI 06-6989.23-2005	°C	28,0	-
3.	Total Suspended Solid (TSS)	SNI 6989.3-2019	mg/l	54,0	-
4.	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	SNI 6989.72-2009	mg/l	106,1	-
5.	Chemical Oxygen Demand (COD)	SNI 6989.2-2019	mg/l	263,4	-
6.	Minyak dan Lemak	SNI 06-6989.10-2011	mg/l	3,84	-
7.	Amonia (NH ₃ -N)	SNI 06.6989.30-2005	mg/l	25,2	-
8.	Total Coliform*)	APHA 9221 B 23 rd Edition-2017	Per 100 ml sampel	1700	-

Keterangan :

*) Belum Terakreditasi

***) Diuji di Laboratorium



Mojokerto, 8 Februari 2022
Mengesahkan,
MANAJER TEKNIS

HAYAT TULLUH HUSAINI, S.T.
NIP. 19940723 201903 1 008

* Hasil uji hanya mewakili contoh yang diuji



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Pemuda No. 55 B Telp./Fax. (0321) 591539 MOJOSARI - MOJOKERTO
E-mail : uptlablingk@gmail.com, Website : http://www.uptdlh.mojokertokab.go.id



No. Reg. Kompetensi :
00047/LP.J/LABLING-1/LRK/KLHK

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

ASLI

Nomor Seri : 150 / I / 2022

Tanggal Sampling : 25/01/22

Tanggal Penerimaan: 25/01/22

Tanggal Pengujian: 25/01/22 – 08/02/22

Identitas Customer : CV. Prima Utama
Alamat : Jl. Sundoro No. 16, Kertosari, Temanggung, Jawa Tengah
Jenis Contoh : Air Limbah Domestik
Jumlah Contoh : 3500 mL
Kondisi Contoh : Agak Keruh
Lokasi Pengambilan Contoh : Effluent IPAL Domestik
Koordinat Pengambilan Contoh : -
Pengambilan Contoh : Diambil oleh Petugas CV. Prima Utama
Persyaratan Kesesuaian : Permen LHK No. 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
Hasil Pengujian :

NO.	PARAMETER	METODE PENGUJIAN	UNIT	HASIL PENGUJIAN	PERSYARATAN
1.	pH ^{**})	SNI 6989.11-2019	-	7,65	6-9
2.	Temperatur / Suhu ^{**})	SNI 06-6989.23-2005	°C	29,0	-
3.	Total Suspended Solid (TSS)	SNI 6989.3-2019	mg/l	28,7	30
4.	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	SNI 6989.72-2009	mg/l	6,58	30
5.	Chemical Oxygen Demand (COD)	SNI 6989.2-2019	mg/l	16,4	100
6.	Minyak dan Lemak	SNI 06-6989.10-2011	mg/l	< 1,49	5
7.	Amonia (NH ₃ -N)	SNI 06.6989.30-2005	mg/l	0,0580	10
8.	Total Coliform ^{*)}	APHA 9221 B 23 rd Edition-2017	Per 100 ml sampel	410	3000

Keterangan :
*) Belum Terakreditasi
**) Diuji di Laboratorium
MDL Minyak dan Lemak : 1,49 mg/l

Mengetahui,
KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

IWAN SETIAWAN, S.Si.
NIP. 19711218 200501 1 003

Mojokerto, 8 Februari 2022
Mengesahkan,
MANAJER TEKNIS

HAYAT TULLOH HUSAINI, S.T.
NIP. 19940723 201903 1 008

* Hasil uji hanya mewakili contoh yang diuji